

# Městský úřad Domažlice

## odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579, 344 20 Domažlice

---

Č. spisu.: 3547/2019

Č.j.: MeDO-27250/2019-Pet-DS

Vyřizuje: Bc. Peterka, tel: 379 719 261

Datum: 15.04.2019

**Město Bělá nad Radbuzou**

**Náměstí 200**

**345 26 Bělá nad Radbuzou**

### **Zápis z kontroly spalovacího zdroje (krbových kamen) na adrese Luční 109 v k.ú. Bělá nad Radbuzou**

---

Dne 27.03.2019 obdržel Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, podnět ve věci opakovaného obtěžování kouřovými splodinami z domu na adrese Luční 109 v Bělé nad Radbuzou. Vzniklo tak možné důvodné podezření z porušování povinností provozovatele spalovacího stacionárního zdroje podle **§ 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší**.

Dne 09.04.2019 bylo, po telefonické domluvě s majitelem nemovitosti panem Píškem, domluveno že pracovník odboru životního prostředí provede kontrolu na místě. Tato kontrola byla domluvena na 10.04.2019 v 10:00 hodin.

Dne 10.04.2019 v 10:00 byl na výše uvedené adrese přítomen pracovník odboru životního prostředí Bc. Kamil Peterka. Na místě byla uskutečněna vizuální prohlídka krbových kamen, spalovaného materiálu uskladněného přímo v domě i materiálu uskladněného ve venkovním skladu. Byla rovněž předložena zpráva o revizi spalinových cest ze dne 27.03.2019.

Jednalo se o krbová kamna na dřevo, nenapojená na teplovodní soustavu ústředního vytápění. Po kontrole bylo schledáno, že je v krbových kamnech spalováno pouze suché dřevo. Nebylo rovněž prokázáno spalování odpadu ani jiného závadného materiálu. Z výše uvedených důvodů zdejší úřad došel k závěru, že

**nedochází k porušování zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.**

Z kontroly byla pořízena fotodokumentace.

**Bc. Petr März**

**vedoucí odboru životního prostředí**